

Restos de construcciones de época romana en una muralla medieval

En el Noroeste de la acrópolis, en la Plaza del Dos de Mayo, mirando a la ciudad, se encuentran empotradas en una muralla de construcción árabe, una serie de fustes de columnas y sillares pertenecientes a un edificio importante de época romana. El lienzo de muralla que contiene todo este material, tiene aproximadamente unos 53 metros de longitud, siendo colocados allí para servir de basamento a dicha muralla. En el interior de la plaza, todo está cubierto por varios metros de tierra, apreciándose solamente la parte superior del muro, hecho con mortero y tierra apisonada, elementos típicos de las construcciones árabes.

El número de tambores es de 52, habiendo posiblemente otros cinco, los cuales no se pueden ver. El diámetro de la circunferencia de los tambores oscila entre 45 y 70 centímetros, teniendo estos una longitud total, entre 60 y 70 centímetros. Algunos de los tambores, conservan las estrías y otros el estuco. También se observan unos sillares cuadrados que bien podrían pertenecer a las basas y capiteles de estos fustes. La medida aproximada de uno de ellos, que presenta en su centro una hendidura rectangular, es de 52 centímetros de lado. Hay empotrados otros sillares que poseen 1,30 metros de longitud por 20 centímetros de grosor.

Junto a los primeros fustes, cerca de la muralla árabe que baja hacia la ciudad, se pueden apreciar los restos del basamento de un edificio importante de época romana. Parece ser que este edificio, miraba hacia la ciudad, puesto que se observan una serie de sillares, por cuya disposición podrían formar una escalera, estando dirigida ésta hacia la ciudad.

Un trabajo más minucioso con catas, en el interior de la plaza, determinaría la importancia de la construcción, su cronología, su estado de conservación, si empotradas en la muralla están también las basas y los capiteles de las columnas, al igual que si hay o no una doble fila de fustes bajo el relleno de tierra, o bien, si quedan otros tambores ocultos.



Fotografía 1.- Un fragmento de la muralla con nueve fustes, siendo el tercero empezando por la izquierda, el basamento de uno de ellos. Abajo a la derecha, puede apreciarse el posible basamento del edificio con los restos de la escalera.



Fotografía 2.- Detalle de la muralla con tres fustes. Estos se encuentran a pocos metros a la izquierda de los anteriores.



Fotografía 3.- Detalle de uno de los fustes que conservan las estrías. El diámetro de su circunferencia es de 50 centímetros.